



COMUNE DI FRASSINELLE POLESINE



Sede legale: Corso del popolo 95/1 - 45100 Rovigo
Sede operativa: Viale Porta Adige 45 - 45100 Rovigo
Tel/fax 04251681804
e-mail: info@puam.it
www.puam.it

**Pianificatore Territoriale
Alessandra MENEGHETTI**



**Pianificatore Territoriale
Paola SARTORI**



Collaboratori:

**Pianificatore Territoriale
Veronica PINOLETTI**

Dott.ssa Francesca FACCIOLI

Data: FEBBRAIO 2024

REVISIONE: 00

Scala -

DOC. 02

SCHEDE DI RILIEVO

PIANO DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE




P.E.B.A.

Comune di Frassinelle Polesine Prot. 0001107 del 01-03-2024

MUNICIPIO

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E1
Indirizzo sito	PIAZZA DEL POPOLO, 56
Data sopralluogo sito	Dicembre 2023

VERIFICATORE	
	Veronica Pignoletti
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E1_1.1_C1	Nessuna criticità	-
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	E1_1.2_C1	Segnaletica verticale assente	Parcheggio retrostante il Municipio
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	NO	E1_2.1_C1	Fermata dei mezzi pubblici non raggiungibile autonomamente dai fruitori disabili	-
			E1_2.1_C2	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Rampa in prossimità dell'ingresso sul retro; scalinata ingresso principale
			E1_2.1_C3	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Esterno
			E1_2.1_C4	Assenza di attraversamento pedonale e percorso in sicurezza	Piazza del Popolo
			E1_2.1_C5	Parapetto e corrimano della rampa assenti	Scalinata ingresso principale
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	NO	E1_2.2_C1	Tratti di pavimentazione inadeguata	Scalinata ingresso principale
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	SI	E1_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E1_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E1_2.5_C1	Porte di accesso prive di fermo	Porte di ingresso
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	-	E1_2.6_C1	Dato non valutabile	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E1_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	NO	E1_2.8_C1	Altezza campanello/citofono non a norma	Ingresso principale
			E1_2.8_C2	Campanello/citofono assente	Ingresso sul retro

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	SI	E1_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E1_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E1_3.3_C1	Lavabo non conforme	Servizi igienici per disabili
			E1_3.3_C2	Spazio tra la parete ed il WC non conforme	Servizi igienici per disabili
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E1_3.4_C1	Maniglione ribaltabile accostato al W.C. assente	Servizi igienici per disabili
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E1_3.5_C1	Specchio assente	Servizi igienici per disabili
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E1_3.6_C1	Dato non valutabile	-
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	NO	E1_4.1_C1	Dislivelli nel percorso interno	Collegamento dei due livelli del piano primo: n.3 punti di dislivello
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	SI	E1_4.2_C1	Nessuna criticità	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	NO	E1_4.3_C1	Secondo corrimano assente	Scalinata interna
			E1_4.3_C2	Corrimano non a norma	Scalinata interna
			E1_4.3_C3	Parapetto e corrimano della rampa assenti	Rampa interna: dislivello tra il piano dell'ingresso principale ed il piano ascensore
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E1_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	NO	E1_4.5_C1	Sporgenza del corrimano oltre i 30 cm dall'inizio e dalla fine delle scale/rampe assente	Scalinata interna
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	SI	E1_4.6_C1	Nessuna criticità	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	NO	E1_4.7_C1	Rapoorto alzata/pedata non a norma	Scalinata a fianco della rampa al piano terra
			E1_4.7_C2	Fasce antiscivolo assenti	Scalinata interna; scalinata a fianco della rampa al piano terra
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	SI	E1_4.8_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Scalinata interna

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	SI	E1_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E1_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	SI	E1_5.3_C1	Nessuna criticità	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E1_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E1_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E1_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E1_5.7_C1	Mappe e percorsi tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E1_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

CASA DEL POPOLO

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E2
Indirizzo sito	PIAZZA DEL POPOLO, 192
Data sopralluogo sito	Dicembre 2023

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	NO	E2_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Parcheggio pubblico di fronte all'edificio
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	E2_1.2_C1	Parcheggio per disabili assente	Parcheggio pubblico di fronte all'edificio
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	NO	E2_2.1_C1	Fermata dei mezzi pubblici non raggiungibile autonomamente dai fruitori disabili	-
			E2_2.1_C2	Corrimano della rampa non conforme alla normativa	Rampa in prossimità dell'ingresso secondario
			E2_2.1_C3	Fasce disposte a 30 cm da fine ed inizio scala/rampa assenti	Rampa in prossimità dell'ingresso sul retro; scalinata ingresso principale
			E2_2.1_C4	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Esterno
			E2_2.1_C5	Assenza di attraversamento pedonale	Marciapiede da Piazza del Popolo all'edificio
			E2_2.1_C6	Dislivelli nel percorso esterno	Piano rampa/piano di accesso
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	NO	E2_2.2_C1	Tratti di pavimentazione inadeguata	Rampa in prossimità dell'ingresso
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso e complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	NO	E2_2.3_C1	Area libera antistante la porta d'ingresso non conforme alla normativa	Ingresso in prossimità della rampa
			E2_2.3_C2	Area libera antistante la porta d'ingresso non complanare	Ingresso teatro
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E2_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E2_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	-	E2_2.6_C1	Dato non valutabile	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E2_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E2_2.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	NO	E2_3.1_C1	Dimensioni bagno non a norma	Servizi igienici per disabili
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E2_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E2_3.3_C1	Spazi non conformi	Servizi igienici per disabili
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	SI	E2_3.4_C1	Nessuna criticità	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E2_3.5_C1	Specchio assente	Servizi igienici per disabili
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E2_3.6_C1	Dato non valutabile	-
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	NO	E2_4.1_C1	Sistemi alternativi alle scale per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio assenti	Dal piano terra al piano primo
			E2_4.1_C2	Dislivelli nel percorso interno	Accesso alla platea sopraelevata
			E2_4.1_C3	Dislivelli nel percorso interno	Dal piano terra al piano del palco
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E2_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	NO	E2_4.3_C1	Secondo corrimano assente	Tutte le scalinate
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E2_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	NO	E2_4.5_C1	Sporgenza del corrimano oltre i 30 cm dall'inizio e dalla fine delle scale/rampe assente	Tutte le scalinate
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	SI	E2_4.6_C1	Nessuna criticità	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	NO	E2_4.7_C1	Rapoorto alzata/pedata non a norma	Scalinata a fianco della rampa al piano terra
			E2_4.7_C2	Fasce antiscivolo assenti	Scalinata interna; scalinata a fianco della rampa al piano terra
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	SI	E2_4.8_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Scalinata interna

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	SI	E2_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	NO	E2_5.2_C1	Larghezza corridoio insufficiente	Scalinata/corridoio verso il palco
			E2_5.2_C2	Altezza banco informativo non a norma	Banco informativo ingresso
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	SI	E2_5.3_C1	Cartello W.C. per disabili assente	Bagni disabili
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E2_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E2_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E2_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E2_5.7_C1	Mappe e percorsi tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E2_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

CAMPO SPORTIVO RUGBY

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E3
Indirizzo sito	VIA G. MATTEOTTI
Data sopralluogo sito	Dicembre 2023

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E3_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Parcheggio pubblico in prossimità degli impianti
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	E3_1.2_C1	Segnaletica verticale assente	Parcheggio pubblico in prossimità degli impianti
			E3_1.2_C2	Segnaletica orizzontale stinta	Parcheggio pubblico in prossimità degli impianti
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	NO	E3_2.1_C1	Fermata dei mezzi pubblici non raggiungibile autonomamente dai fruitori disabili	Dalla fermata all'ingresso
			E3_2.1_C2	Assenza di attraversamento pedonale	Dal parcheggio disabili al marciapiede verso la struttura
			E3_2.1_C3	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Esterno
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	NO	E3_2.2_C1	Tratti di pavimentazione in erba, che rendono il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Dal cancello al marciapiede perimetrale della struttura
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	NO	E3_2.3_C1	Area libera antistante la porta d'ingresso non complanare	Soglie di ingresso
			E3_2.3_C2	Area libera antistante la porta d'ingresso non sufficiente	Ingressi in prossimità del marciapiede
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E3_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E3_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	-	E3_2.6_C1	Dato non valutabile	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E3_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E3_2.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	SI	E3_3.1_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici BAR interno alla struttura
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E3_3.2_C1	Nessuna criticità	-
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	SI	E3_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	SI	E3_3.4_C1	Nessuna criticità	-
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	SI	E3_3.5_C1	Nessuna criticità	-
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	NO	E3_3.6_C1	Docce non completamente a norma	Docce spogliatoi
			E3_3.6_C2	Docce non praticabili per i fruitori disabili	Docce Locale Arbitri
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	-	E3_4.1_C1	Dato non valutabile	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E3_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	-	E3_4.3_C1	Dato non valutabile	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza	-	E3_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	E3_4.5_C1	Dato non valutabile	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura	-	E3_4.6_C1	Dato non valutabile	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapporto alzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	-	E3_4.7_C1	Dato non valutabile	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	-	E3_4.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	NO	E3_5.1_C1	Tratti di pavimentazione in erba, che rendono il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Dal marciapiede perimetrale della struttura alle tribune
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E3_5.2_C1	Infissi esterni non adatti ai fruitori disabili	Interno
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	SI	E3_5.3_C1	Nessuna criticità	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E3_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E3_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E3_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E3_5.7_C1	Mappe e percorsi tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E3_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

CAMPO SPORTIVO TENNIS

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E4
Indirizzo sito	VIA G. MATTEOTTI
Data sopralluogo sito	Dicembre 2023

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	SI	E4_1.1_C1	Nessuna criticità	Parcheggi via Matteotti prospiciente l'edificio
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	E4_1.2_C1	Segnaletica verticale assente	Parcheggi via Matteotti prospiciente l'edificio
			E4_1.2_C2	Segnaletica orizzontale stinta	Parcheggi via Matteotti prospiciente l'edificio
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	NO	E4_2.1_C1	Fermata dei mezzi pubblici non raggiungibile autonomamente dai fruitori disabili	-
			E4_2.1_C2	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Esterno
			E4_2.1_C3	Assenza di attraversamento pedonale	Dal parcheggio disabili al Marciapiede verso la struttura
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	NO	E4_2.2_C1	Tratti di pavimentazione inadeguata	Ingresso e viale pedonale perimetrale alla struttura
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	NO	E4_2.3_C1	Area libera antistante la porta d'ingresso non complanare	Soglie di ingresso
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E4_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E4_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	-	E4_2.6_C1	Dato non valutabile	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E4_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E4_2.8_C1	Dato non valutabile	-


ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	NO	E4_3.1_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici CALCIO e TRIBUNE
			E4_3.1_C2	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici TENNIS
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	SI	E4_3.2_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Tutti i bagni
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E4_3.3_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Tutti i bagni
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E4_3.4_C1	Maniglioni assenti	Tutti i bagni
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E4_3.5_C1	Specchio assente	Tutti i bagni
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	NO	E4_3.6_C1	Docce non praticabili per i fruitori disabili	Docce spogliatoi
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	-	E4_4.1_C1	Dato non valutabile	-
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E4_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	-	E4_4.3_C1	Dato non valutabile	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E4_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	E4_4.5_C1	Dato non valutabile	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	-	E4_4.6_C1	Dato non valutabile	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	-	E4_4.7_C1	Dato non valutabile	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	-	E4_4.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	NO	E4_5.1_C1	Tratti di pavimentazione inadeguata	Dal marciapiede perimetrale agli ingressi degli spogliatoi
			E4_5.1_C2	Tratti di pavimentazione in erba, che rendono il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Dal cancello verso il campo in direzione delle tribune
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E4_5.2_C1	Infissi esterni non adatti ai fruitori disabili	Interno
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	SI	E4_5.3_C1	Nessuna criticità	-
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E4_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	NO	E4_5.5_C1	Interruttori visibili al buio assenti	Interno
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	SI	E4_5.6_C1	Nessuna criticità	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E4_5.7_C1	Mappe e percorsi tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E4_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

CIMITERO

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	EDIFICIO
ID sito	E5
Indirizzo sito	VIA G. GARIBALDI
Data sopralluogo sito	Dicembre 2023

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso?	NO	E5_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Parcheggio pubblico di fronte all'edificio
1.2	La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	E5_1.2_C1	Parcheggio per disabili assente	Parcheggio pubblico di fronte all'edificio
ACCESSI					
2.1	Il percorso pedonale che collega l'edificio al punto di fermata dei mezzi di trasporto è privo di barriere?	NO	E5_2.1_C1	Guide per non vedenti assenti lungo tutto il tratto	Esterno
			E5_2.1_C2	Percorso pedonale assente	Tratto pedonale via Garibaldi
			E5_2.1_C3	Percorso pedonale non in sicurezza	Tratto pedonale via Romana
2.2	La finitura della pavimentazione dei percorsi pedonali esterni è in buono stato e antisdrucciolo?	NO	E5_2.2_C1	Tratti di pavimentazione in erba e ghiaia, che rendono il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Tratto pedonale via Garibaldi
2.3	La zona antistante e retrostante la porta di ingresso è complanare con una piattaforma libera di min. 140x140 cm?	SI	E5_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La luce netta della porta di ingresso è almeno 80 cm?	SI	E5_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	La porta di ingresso può essere aperta esercitando una pressione inferiore a 8 kg?	SI	E5_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Eventuali porte in vetro trasparente sono dotate di elementi di segnalazione della trasparenza?	-	E5_2.6_C1	Dato non valutabile	-
2.7	Il percorso è privo di elementi che sporgono dalla quota del pavimento più di 2,5 cm?	SI	E5_2.7_C1	Nessuna criticità	-
2.8	Il campanello e/o citofono si trovano ad un'altezza da terra compresa tra 40 e 130 cm?	-	E5_2.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
SERVIZI IGIENICI					
3.1	La struttura è dotata di servizi igienici con dimensioni minime tali da essere utilizzabili anche da persone con disabilità e in numero adeguato?	NO	E5_3.1_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici pubblici
3.2	La porta d'ingresso al servizio igienico ha una larghezza minima di 80 cm?	NO	E5_3.2_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici pubblici
3.3	I sanitari hanno dimensioni e distanze previste dalla norma?	NO	E5_3.3_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici pubblici
3.4	Sono presenti maniglioni e corrimano in vicinanza degli apparecchi, con posizione e caratteristiche adeguate?	NO	E5_3.4_C1	Servizi igienici non praticabili per i fruitori disabili	Servizi igienici pubblici
3.5	Lo specchio è posizionato ad una altezza adeguata per persona seduta?	NO	E5_3.5_C1	Specchio assente	Servizi igienici pubblici
3.6	Il bagno o spogliatoio è dotato di doccia accessibile? (solo per alcuni tipi di struttura, es. Impianti sportivi, alloggi, ecc.)	-	E5_3.6_C1	Dato non valutabile	-
COLLEGAMENTI VERTICALI					
4.1	La struttura è dotata di adeguati sistemi per il raggiungimento dei vari livelli dell'edificio anche a persona con disabilità? (ascensore, servoscala, ecc.)	NO	E5_4.1_C1	Dislivelli nel percorso interno	Percorsi interni AREA ORIGINALE
4.2	L'eventuale impianto ascensore esistente possiede tutti i requisiti richiesti dalla norma?	-	E5_4.2_C1	Dato non valutabile	-
4.3	Il corpo scala è dotato di corrimano su entrambi i lati?	-	E5_4.3_C1	Dato non valutabile	-
4.4	Negli edifici con utenza prevalente di bambini: il corpo scala è dotato del doppio corrimano ad altezza di 75 cm dal piano di calpestio?	-	E5_4.4_C1	Dato non valutabile	-
4.5	Il corrimano del corpo scala sborda 30 cm oltre l'inizio e la fine delle rampe?	-	E5_4.5_C1	Dato non valutabile	-
4.6	Il parapetto del corpo scala rispetta i requisiti richiesti dalla norma? (altezza 90-100, inattraversabile da una sfera il cui diametro misura 10 cm)	-	E5_4.6_C1	Dato non valutabile	-
4.7	I gradini delle scale hanno le caratteristiche richieste dalla norma? (rapportoalzata/pedata, larghezza 120 cm, fasce antiscivolo, fasce 30 cm)	-	E5_4.7_C1	Dato non valutabile	-
4.8	L'illuminazione del corpo scala è sufficiente? (corpi illuminanti, interruttori visibili al buio, altro)	-	E5_4.8_C1	Dato non valutabile	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PERCORSI					
5.1	La finitura della pavimentazione è in buono stato e antisdrucciolevole?	NO	E5_5.1_C1	Tratti di pavimentazione in ghiaia, che rendono il percorso impraticabile ai fruitori disabili	Percorsi interni AREA ORIGINALE
5.2	I corridoi hanno una larghezza minima di 90 cm? Gli elementi di arredo sono posizionati in modo da non creare ostacolo o strozzature?	SI	E5_5.2_C1	Nessuna criticità	-
5.3	La segnaletica informativa e di sicurezza è chiara, esauriente e facilmente leggibile?	NO	E5_5.3_C1	Segnaletica informativa e di sicurezza insufficiente	Interno
5.4	La luce netta delle porte interne è almeno uguale o superiore a 75 cm?	SI	E5_5.4_C1	Nessuna criticità	-
5.5	Gli interruttori elettrici, dove necessario sono dotati di led per l'individuazione al buio?	-	E5_5.5_C1	Dato non valutabile	-
5.6	I corridoi sono dotati di sufficiente illuminazione?	-	E5_5.6_C1	Dato non valutabile	-
5.7	La struttura è dotata di segnaletica per non vedenti?	NO	E5_5.7_C1	Mappe e percorsi tattili assenti	Interno
5.8	La segnaletica di sicurezza è sufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali?	NO	E5_5.8_C1	Segnaletica di sicurezza insufficiente a garantire la corretta individuazione anche ai disabili sensoriali	Interno

CHIESA CAPOLUOGO

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	SPAZIO URBANO
ID sito	AU1
Indirizzo sito	VIA G. MATTEOTTI
Data sopralluogo sito	Dicembre 2023

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	NO	AU1_1.1_C1	Parcheggio per disabili assente	Parcheggio prospiciente all'edificio
PERCORSI					
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	SI	AU1_2.1_C1	Nessuna criticità	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)	SI	AU1_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	SI	AU1_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	SI	AU1_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi che sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	SI	AU1_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente seganlate anche ai non vedenti?	NO	AU1_2.6_C1	Segnalazione intersezioni assente	Dalla fermata all'ingresso
DISLIVELLI					
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	NO	AU1_3.1_C1	Rampe/scivoli nei marciapiedi assenti	Marciapiede in prossimità del parcheggio disabili
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	SI	AU1_3.2_C1	Fasce antiscivolo assenti	Rampa in prossimità dell'ingresso
			AU1_3.2_C2	Parapetto e corrimano della rampa assenti	Rampa in prossimità dell'ingresso
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	SI	AU1_3.3_C1	Nessuna criticità	-

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	-	AU1_3.4_C1	Dato non valutabile	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	-	AU1_3.5_C1	Dato non valutabile	-
OSTACOLI					
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	SI	AU1_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	SI	AU1_4.2_C1	Nessuna criticità	-
PERCORSI					
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	SI	AU1_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	-	AU1_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	SI	AU1_5.3_C1	Nessuna criticità	-

CHIESA FRAZIONE CHIESA

PUNTO DI RILIEVO	
Descrizione tipologia sito	SPAZIO URBANO
ID sito	AU2
Indirizzo sito	PIAZZA G. MARCONI
Data sopralluogo sito	Dicembre 2023

REDATTORE	
	Veronica Pignoletti
VERIFICATORE	
	Alessandra Meneghetti



ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
PARCHEGGI					
1.1	Ci sono parcheggi riservati per persone con disabilità in prossimità del percorso di collegamento all'accesso? La segnaletica orizzontale e verticale è conforme alla normativa?	SI	AU2_1.1_C1	Nessuna criticità	-
PERCORSI					
2.1	Il percorso pedonale ha una larghezza minima di 90 cm lungo tutto il tragitto?	SI	AU2_2.1_C1	Nessuna criticità	-
2.2	Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140 ogni 10 m)	SI	AU2_2.2_C1	Nessuna criticità	-
2.3	La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	SI	AU2_2.3_C1	Nessuna criticità	-
2.4	La superficie della pavimentazione del percorso pedonale risulta in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	SI	AU2_2.4_C1	Nessuna criticità	-
2.5	Il percorso pedonale è privo di elementi che sporgenti dal piano di calpestio più di 2 cm? Le griglie hanno maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro?	SI	AU2_2.5_C1	Nessuna criticità	-
2.6	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente seganlate anche ai non vedenti?	NO	AU2_2.6_C1	Segnalazione intersezioni assente	Dalla fermata all'ingresso
DISLIVELLI					
3.1	Dove il percorso pedonale si raccorda con la sede stradale sono presenti rampe ad adeguata pendenza?	SI	AU2_3.1_C1	Nessuna criticità	-
3.2	I dislivelli presenti lungo il percorso pedonale sono dotati di rampe a pendenza adeguata? (P max 8%, P ottimale 5%)	NO	AU2_3.2_C1	Pendenza rampe superiori all'8%	Rampa ingresso laterale
			AU2_3.2_C2	Secondo corrimano assente	Rampa ingresso laterale
			AU2_3.2_C3	Fasce antiscivolo assenti	Rampa ingresso laterale

ART.	PUNTO DI VERIFICA	RISPOSTA	COD.	CRITICITA'	POSIZIONE
3.3	Il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone carrabili ad esso adiacenti è uguale/minore a 15 cm?	SI	AU2_3.3_C1	Nessuna criticità	-
3.4	Le eventuali piattaforme salvagente sono dotate di rampe per consentire l'accesso a persona su carrozzina?	-	AU2_3.4_C1	Dato non valutabile	-
3.5	Dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe sono stati installati adeguati meccanismi per persona con disabilità?	-	AU2_3.5_C1	Dato non valutabile	-
OSTACOLI					
4.1	L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90 cm?	SI	AU2_4.1_C1	Nessuna criticità	-
4.2	Lungo i percorsi pedonali è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra?	SI	AU2_4.2_C1	Nessuna criticità	-
PERCORSI					
5.1	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	SI	AU2_5.1_C1	Nessuna criticità	-
5.2	I semafori che regolano gli attraversamenti pedonali sono dotati di segnalazione acustica per non vedenti?	-	AU2_5.2_C1	Dato non valutabile	-
5.3	L'illuminazione pubblica risulta sufficiente?	SI	AU2_5.3_C1	Nessuna criticità	-